

**Zasady bhp i ppoż. dla osób zwiedzających obiekty należące do Otwockiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-402 Otwock.**

§1

Podstawowe zasady poruszania się po terenie Oczyszczalni Ścieków w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. dla osób zwiedzających:

1. Należy stosować się do oznaczeń, znaków i informacji rozmieszczonych na terenie Oczyszczalni Ścieków.
2. Należy korzystać z ciągów komunikacyjnych, a w przypadku ich braku poruszać się lewą krawędzią jezdni.
3. Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie odbywa się ruch pojazdów, załadunek/rozładunek lub inne prace transportowe.
4. Nie należy dotykać żadnych urządzeń i instalacji technicznych znajdujących się na terenie Oczyszczalni Ścieków

§2

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w O P W i K Sp. z o. o.:

1. Zabrania się palenia tytoniu.
2. Zabrania się zbliżania do urządzeń elektrycznych.
3. Zabrania się przebywania na drogach ewakuacyjnych, ograniczania dostępu do urządzeń przeciwpożarowych oraz dróg ewakuacyjnych.
4. W przypadku powstania pożaru należy bezwzględnie zaalarmować pracownika oprowadzającego wycieczkę i stosować się do jego zaleceń.
5. Podręczny sprzęt gaśniczy znajduje się w każdym budynku Oczyszczalni Ścieków i oznaczony jest odpowiednimi znakami informatycznymi.

§ 3

Zasady postępowania na wypadek ewakuacji:

1. W przypadku ogłoszenia ewakuacji należy wykonywać polecenia pracownika oprowadzającego wycieczkę i bezwzględnie udać się do miejsca zbiórki ewakuacyjnej.
2. Ewakuacja musi odbywać się zgodnie z oznaczoną drogą ewakuacji.



§ 4

Zasady postępowania w razie wypadku:

1. Uczestnik wycieczki który ulegnie wypadkowi, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala, jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia wypadku pracownikowi oprowadzającemu wycieczkę.
2. Każda osoba, która zauważyła wypadek zobowiązana jest niezwłocznie zgłosić zdarzenie swojemu opiekunowi oraz pracownikowi oprowadzającemu wycieczkę.
3. W razie potrzeby należy skorzystać z apteczki zakładowej. Środki opatrunkowe znajdują się w apteczkach zlokalizowanych w każdym obiekcie Oczyszczalni Ścieków. Apteczki wyposażone są w instrukcję udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§ 5

Podstawowe zagrożenia występujące podczas przebywania na terenie Oczyszczalni Ścieków w O P W i K Sp. z o. o.:

1. Potknięcie, upadek (poruszanie się po różnych poziomach, progi, itd.),
2. Przypadkowe uderzenia, skaleczenia (wystające elementy maszyn i urządzeń),
3. Hałas (pochodzący od pracujących urządzeń, tj. sprężarki, pompy odśrodkowe),
4. Kontakt z substancjami chemicznymi.
5. Areozole zapachowe w atmosferze zewnętrznej oraz wewnątrz obiektów.

§ 6

W związku z występującymi zagrożeniami na terenie Oczyszczalni Ścieków w O P W i K Sp. z o. o. zabrania się:

1. Dotykania urządzeń technologicznych,
2. Przebywania w miejscach niedozwolonych,
3. Wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów,
4. Samowolnego oddalania się od grupy,
5. Biegania po terenie obiektu,
6. Spożywania na terenie stacji uzdatniania wody jakichkolwiek pokarmów oraz płynów,
7. Palenia papierosów,
8. Wprowadzania zwierząt,
Zaśmiecania obie

